



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Coordenação de Manutenção e Projetos - CMP

PROAD 11608/2022

Vem os autos a esta Coordenadoria de Manutenção e Projetos- CMP- para análise de documentação técnica e planilhas de proposta de preço da licitante RMA Atividades de Engenharia Ltda.

Eis a análise e parecer:

1. A documentação técnica apresentada por esta licitante atende a todas as exigências referentes ao item 12.8.5 (Da Qualificação Técnica) do edital, **exceto** nos itens 12.8.5.1.2.1.1 e 12.8.5.1.3 , conforme explicamos a seguir:

Com relação ao item 12.8.5.1.2.1.1 não fica provado no atestado apresentado pela FIOCRUZ (doc. 49 do Proad) que a edificação seja de múltiplos pavimentos com no mínimo 3 pavimentos, conforme determina o item em tela. Os outros dois atestados apresentados, neste mesmo doc. 49, não atendem a exigência da área mínima de 3.000m² para serviços relativos a recuperação e ou pintura de fachadas exigida neste item. Vale ressaltar que não é permitida a soma de quantidades de área da fachada através de atestados distintos, conforme item 12.8.5.1.2.1.1.2 do edital.

Com relação ao item 12.8.5.1.3 do edital o requisito IX (contato do atestante) não foi encontrado na documentação apresentada.

2. Com relação a proposta de preço e as respectivas planilhas apresentadas as mesmas estão de acordo com as exigências editalícias.

Desta forma sugerimos, que o Núcleo de Licitações solicite a licitante em tela que apresente documentação probatória da quantidade de pavimentos (mínimo de 3) referente ao atestado da Fundação Osvaldo Cruz – FIOCRUZ-

(doc. 49 do Proad) e regularize o respectivo atestado com informação do contato do atestante.

Salvador, 20/10/2022

(assinado eletronicamente)

Denio Cunha

Eng. Civil

Equipe Fiscalização CMP- TRT5